



**Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение**

**«Центр развития ребенка –
детский сад № 7»**

ул. Коммунистическая, 8а, г. Чернушка

Пермского края, 617830
тел. (34261) 3 07 87

___04.10.2018___ № ___213___

На № _____ От _____

Начальнику
18 ОНПР УНПР Главного управления
МЧС России по Пермскому краю

Заведующего
МАДОУ «ЦРР – детский сад №7»
М.Г. Беловой

**Объяснение к предписанию №
103/1/2 от 26.09.2018**

В ответ на предписание «Управления надзорной деятельности и профилактической работы 18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам» № 103/1/2 от 26.09.2018 сообщаем, что:

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №7» направило ходатайство в Управление образовательными учреждениями № 208 от 01.10.2018 о составлении проектной документации и замене автоматической пожарной сигнализации на новую (соответствующую новым требованиям пожарной безопасности).

Копия ходатайства и смета прилагаются на 3 листах.



Заведующего МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»

М.Г. Белова



Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение
«Центр развития ребенка –
детский сад № 7»

ул. Коммунистическая, 8а, г. Чернушка
Пермского края, 617830
тел. (34261) 3 07 87

На № 208 № 04.10.2018
От

Начальнику управления
образования Администрации
Чернушинского муниципального
района
И.А.Бактиевой
Заведующего
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»
М.Г.Беловой

ХОДАТАЙСТВО

Уважаемая Ираида Александровна!

Просим оказать содействие в составлении проектной документации и замене автоматической пожарной сигнализации на объекте МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» основанием прошу считать предписание №103/1/2 от 26.09.2018 «Управления надзорной деятельности и профилактической работы 18 Отдел по надзорной деятельности и профилактической работе по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам»:

- Для устранения нарушений требований пожарной безопасности, требуется разработка проектной документации противопожарной защиты объекта т.к. истек срок службы, согласно НПБ 75-98,(п. 9.2.5, 12.2.5); НПБ 76-98, (п.17.2.3); ГОСТ Р53325-2009 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п.6.2.4.1, п.7.2.5.4); ГОСТ Р 53325-2012 (п.4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п.6.2.4.1,п.7.9.4)
- Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не соответствует ФЗ № 123- ФЗ от 22.07.2008 ст.4; п.4.1, 4.2, 4.3, 4.8 Свод правил СП 3.13130.2009.

Система АПС установлена в Учреждении более 10 лет назад. Провода, датчики и громкоговорители не соответствуют новым требованиям пожарной безопасности. Согласно предписаниям срок для устранения нарушений определен до 01.08.2019 года.

Примечание:

1. Предписание №103/1/2 от 26.09.2018 «Управления надзорной деятельности и профилактической работы 18 Отдел по надзорной деятельности и профилактической работе по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам» на 3 листах.

Заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад №7»



М.Г. Белова